

# 國立雲林科技大學

## 114 年大專校院校園學習與職業安全衛生管理校際外部稽核結果彙整表

- 一、稽核時間：114 年 2 月 25 日
- 二、稽核重點：電氣危害、危害性化學品/廢液、高壓氣體鋼瓶及機械/器具/設備安全管理、防護措施與危害預防管理、安全衛生管理相關文件等。
- 三、稽核場所：實驗場所 3 處，一般工作場所 1 處。
- 四、稽核結果：

電氣災害		
項次	稽核結果	場所數
1	超音波清洗機未設置漏電斷路器。	3
2	插頭接頭未確實牢接，易造成插頭電線拉扯造成脫落而發生短路情形。	1
3	插頭無接地端子。	1
4	實驗衣掛於配電箱上。	1
5	延長線置於地面無保護措施。	1
6	插座未標示電壓。	1
7	分電盤未設置中隔板，人員接觸帶電端子易發生感電危害。	1
8	電源線橫跨人員動線，有絆倒之虞。	1

危害性化學品/廢液/廢棄物		
項次	稽核結果	場所數
1	化學品運作紀錄表無紀錄結餘量。	1
2	毒化物列於化學品清單中，但無運作紀錄表。	1
3	部分化學品標示不明。	1

4	部分安全資料表過期。	1
5	實驗室藥品櫃，建議加裝橫桿、護欄等預防化學品傾倒或掉落的措施。	1
6	安全資料表(SDS)置放箱被雜物阻擋，無法正常取得。	1

### 高壓氣體鋼瓶

項次	稽核結果	場所數
1	鋼瓶水壓測試環過期。	2
2	鋼瓶未有護蓋。	1
3	鋼瓶未確實固定。	1
4	液態氮鋼瓶未設置氧氣偵測器。	1
5	液態氮氣(惰性氣體)須預防蓄積造成窒息危害。	1
6	高壓氣體鋼瓶開瓶器，不使用時應將開瓶器移除，以避免誤開/關。	1

### 機械/設備/器具

項次	稽核結果	場所數
1	自動檢查紀錄表無檢查方法。	1
2	自動檢查表檢查人未簽名。	1
3	部分烘箱、緊急應變櫃等設備無自動檢查表。	1
4	建議機械旁放置標準作業程序 SOP，避免作業人員發生危害。	1
5	儲氣桶壓力表未標示最高使用壓力。	1
6	緊急應變櫃無物品清單及檢點表。	1
7	抽氣櫃未標示作業高度。	1
8	設備有捲夾處建議設置護罩、護圍等措施。	1
9	護籠固定爬梯鄰近機械凸出處，可能有碰撞虞慮，建議將凸出部分進行防護。	1
10	機械基座螺栓突出，應加裝「螺栓保護套」，避免突出有傷人疑慮。	1
11	使用沖淋洗眼器時水溢流至走道，可能造成人員滑倒，另洗眼器未使用時應將防塵蓋蓋上。	1

### 管理措施

項次	稽核結果	場所數
1	人員於高度約 1.8 公尺處作業，未設置安全上下設備，且有發生墜落之虞，建議設置護欄。	1
2	場所雜物堆置妨礙消防器具緊急使用。	1
3	走道護欄上方放置水泥漆罐，有發生物體飛落之虞。	1
4	10 噸固定式起重機建議將危險性機械合格證影本及操作人員證書影本(個資部分遮蔽)標示明顯處。	1
5	坡道前通道伸縮縫之隔柵板突出通道，有絆倒危害。	1
6	LNG(天然氣)請評估熱水器房上方通風是否足夠；緊急遮斷閥是否會正常動作，另是否設有手閥可緊急遮斷。	1
7	建議定期更新「學校職業災害通報處理流程圖」資料。	1
8	建議不法侵害、人因計畫及異常工作負荷實施全面普查，非僅針對主管實施。	1