

【職安衛宣導】屋頂作業-採光罩踏穿意外

屋頂作業墜落災害型態以踏穿採光罩和塑膠浪板等墜落為最多，其次為屋頂邊緣作業中墜落，屬於高風險作業。

為維護人員作業安全、防止踏穿墜落，應確實遵守標準作業程序並做好各項安全防護措施，包括：

- 1.指派屋頂作業主管於現場指揮監督
- 2.人員確實使用安全帽、全身背負式安全帶、安全母索
- 3.規劃安全通道及設置適當強度且寬度在 30 公分以上的踏板、鋪設安全網等必要防護措施
- 4.設置安全上下設備及安全通道、護欄等
- 5.若遇有強風、大雨等惡劣氣候致人員有墜落危險時，應使人員停止作業。

災害案例：

- 1.[更換校園遮雨棚踩破採光罩 承包商墜樓傷重不治](#)
- 2.[高師大驚傳工人踏穿採光罩墜落意外 勞工局勒令停工開罰](#)
- 3.[台中兩移工酒後爬屋頂踩破採光罩 一聲巨響意外共赴黃泉](#)

預防勝於治療，落實安全措施，避免職災發生，共同保障人員生命安全。

~環境安全科技中心關心您~