

【職安衛宣導】屋頂作業 2(轉知訊息)-屋頂作業保命要訣

因近日雲林發生重大工安意外，飼料廠吊臂斷裂，吊籃 6m 直墜地面，造成 3 命危 1 重傷。
(新聞)

轉發勞動部職安署中區職業安全衛生中心提醒訊息供周知，請各單位如有屋頂作業務必通報，並注意相關安全衛生措施及規定。

各位夥伴大家好:

一、因颱風過後及連續豪雨造成廠房屋頂漏水，使勞工進行屋頂修繕作業頻率增加，造成最近發生多起屋頂修繕中，踏穿屋頂採光罩及石棉浪板發生墜落災害，另也發生為了修繕廠房屋頂 4 人搭乘吊車的搭乘設備欲上屋頂作業時，發生搭乘設備固定桿斷裂造 3 人死亡 1 人重傷職業災害，如貴單位有廠房修繕情形，應確實**指派屋頂作業主管**督促作業勞工(含承攬人勞工)確實**使用安全設施**，包含**上下屋頂的安全上下設備及屋頂上作業行走應設置 30 公分的工作踏板**，及督促作業勞工落實**個人安全防護具**確實使用，包括**安全帶確實掛勾安全母索或錨定點及確實使用大角度 Y 型或三點式頭帶安全帽並要正確戴用**。

二、另對屋頂修繕作業屬本署列管高風險作業，請貴單位(或承攬人)於作業前上本署危險作業通報網站進行通報登錄(<https://dons.osha.gov.tw/ReportWaring/ReportWaring>)

三、為強化現場管理作為，可於作業前請作業主管將應使用之安全防護具穿戴情形拍照上傳貴單位之群組，主管及時督促作業勞工落實安全規定。

謝謝各位夥伴！

中區職業安全衛生中心敬啟

檢附「屋頂作業保命要訣」一份供參。


~環境安全科技中心關心您~

小心

採光罩



會吃人



災害經過

勞工踏穿 採光罩 墜落死亡



防災對策



1. 屋架上設置30公分以上之安全踏板。
2. 採光罩下方裝設堅固格柵或安全網等防墜措施。
3. 屋頂設安全母索，並使勞工確實使用安全帶及安全帽。
4. 改採側牆採光或採光罩寬度不超過20公分。

保命要訣

注意！ 採光罩不要踩

屋頂作業保命要訣

1. 你是否經過許可，並準備好安全踏板？
2. 你是否配帶安全帶、安全帽？
3. 你是否將安全帶勾掛於安全母索？



勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心關心您

廣告